

SPROSTOWANIE

W raportach z badań przeprowadzonych przez „BAST” z dnia 08-04-2004 nr V4-39-2004 dotyczących świateł sygnałowych nastąpiła pomyłka w zapisie oceny – punkt 5.

Istnieje zapis:

Natężenie i rozsył światła sprawdzanych świateł sygnałowych spełniają wymagania DIN EN 12368 dla **szerokokatnych** sygnałów o kategorii rozsyłu światła B stopnia wydajności 2 (L min = 200 cd), klasa 2 (L max = 2000 cd).

Określenie w skrócie: B2/2, **typ N**.

Powinien być zapis:

Natężenie i rozsył światła sprawdzanych świateł sygnałowych spełniają wymagania DIN EN 12368 dla **wąskokatnych** sygnałów o kategorii rozsyłu światła B stopnia wydajności 2 (L min = 200 cd), klasa 2 (L max = 2000 cd).

Określenie w skrócie: B2/2, **typ N**.

Pomiary rozsyłu światła (p. 4.1) wyraźnie wskazują, iż badane światła sygnałowe są wąskokatne.

Określenie w skrócie zgadza się: **B2/2, typ N**.

Omyłkowy zapis został już zgłoszony do jednostki wydającej zaświadczenie, zostanie poprawiony. Po uzyskaniu prawidłowej wersji raportu badań zostanie przesłany do wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem

A blue ink signature of Tomasz Górka is written over a light yellow rectangular background. Below the signature, the name "Tomasz Górka" and the title "Prezes Zarządu" are printed in a black serif font.

Tomasz Górka
Prezes Zarządu

Dialight Garufo Sp. z o. o. ul. Kępska 7 45-129 Opole

Tel.: +48 (77) 4428765 Faks: +48 (77) 4428766

E-Mail: dialight@garufo.pl internet: <http://www.garufo.pl>

Bank PEKAO S.A. O. w Opolu Nr konta: 37 1240 1633 1111 0000 2651 4972

NIP: 991- 00- 00-556 REGON 531323002 KRS: 0000121275